


## FOTODOKUMENTACE



Obr. 1 Romavský potok pod štolou



Obr. 2 Zachovaná spodní část štol



Obr. 3 Zborcená klenba štol



Obr. 4 Štola pod lesní cestou



Obr. 5 Vtok do štol (návodní svah hráze)



Obr. 6 LC Romavská v místě opravy